



Zmiana wzoru koła pasowego

Biuletyn Techniczny



Audi, Land Rover, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo



Zmiana wzoru SKF




W celu zapewnienia zgodności z produktami dostarczanymi na pierwszy montaż i wdrożenia najnowszej technologii, firma SKF zmieniła wzór swoich kół pasowych.

Zmiana rolek:


- nowa metalowa bieżnia,
- połączenie pomiędzy obiema bieżniami na zatrzask.

Poprzedni wzór części nadal pasuje. Nowy wzór będzie wprowadzany stopniowo do asortymentu.

Poprzedni wzór



Nowy wzór





Zmiana wzoru koła pasowego

Biuletyn Techniczny

Od teraz poniższe zestawy SKF będą wyposażone w nowe koło pasowe z cynkowo-niklowym pokryciem:

Producent	VKM 31033	VKM 31023	VKM 35015	VKM 36120	VKM 36530	VKM 37005
VAG Group (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen)	058 903 133 C 058 903 133 D	032 145 299 C 6K0 145 299	-	-	-	-
Honda	-	-	-	-	-	56900-P5T-G05 56910-P5T-G00
Land Rover	-	-	-	-	-	PQG 100230L
Opel / Vauxhall	-	-	12 04 641 12 04 853 62 04 661 97184929 97222553 97364344	-	-	-
Renault	-	-	-	74 31 275 380	-	-
Rover	-	-	-	-	-	ERR 5214 PQG 100220 PQG 100230 PQG 100230A
Volvo	-	-	-	1275380	9179314	-